

| | | |
|---|---|--|
| Evalueringsskema for saunaer: | Sted: Frederiksberg Svømmehals Kurbad | Adresse: Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg http://svoemmehal.frederiksberg.dk/vores-tilbud/kurbad |
| Testpunkter: | Point 0-5 | Eventuelle bemærkninger |
| Dør: Åbner udad? Ikke låsbar? Håndtag? | 3 | Glasdør. (Lukkefjeder anbefales p.gr.a. livlig trafik af folk, der ikke lukker efter sig.) |
| Bænke | 4 | Aspetræ i op til 3 etager. Bænktemperaturer: 1. 50°, 2. 58°, 3. 66°. Der er plads til ca. 35 personer. |
| Ovn | 4 | Meget stor kapacitet. (Ser ud som en EOS 34.G ovn, kunne ikke se mærkepladen) |
| Temperatur | 3 | 78 gr. målt lige over øverste bænk |
| Ventilation | 2 | Afgang ca. 2 x 60 cm ² , tilgang OK (ca. 330 cm ² ved 2 stk. 100 x 100 mm riste og spalte under dør) Saunaens volumen er på ca. 51 m ³ |
| Mulighed for saunagus | 3 | Flere x daglig af bademester. (ca. 1 x pr. time, se hjemmesiden) |
| Vægge | 4 | Std. listevæg. Den ene side består delvis af en mat glasrude med lysindfald fra afslapningsrummet ved siden af. Giver dejlig lys sauna. |
| Øvrige forhold: (Adskilt/unisex, tekstil/fri, afkølingsmuligheder og lign.) | | Unisex, tekstil. Afkølingskar i herre/dame afd. lidt langt væk, men "hældespand" m. koldt vand + stort brusehoved lige uden for. Spabad, infrarød/salt kabine, massage/varmestole og lunt saltvandsbad i øvrigt. |
| Samlet pointtal: | 23 | Testet 12/08-2013 MBJ-LPO |



Kommentarer til pointsystemet: 0 = Ikke eksisterende, 1 = Dårligt, grænsende til det ubrugelige, 3 = Normalt som i de fleste saunaer (i Finland!), 5 = Ovenud tilfredsstillende/superlækkert/langt over hvad man kan forvente. 2 = under middel, 4 = over middel.