

Evaluerings skema for saunaer:	Sted: Karrebæksminde Vinterbadeklub	Adresse: Enø Kystvej 2, 4736 Karrebæksminde www.karrebæksmindevinterbadeklub.dk
Testpunkter:	Point 0-5	Eventuelle bemærkninger
Dør: Åbner udad? Ikke låsbar? Håndtag?	4	Glasdør fra Tylö åbner ud til sluse
Bænke	4	3 etager normal asp, dejligt brede og med stropper fra loftet for nem op og ned stigning (temmelig stor højdeforskel)
Ovn	4	Tylö 20 kW, men lille stenkammer, dog godt fyldt op med sten.
Temperatur	3	Målt v. øverste bæk: 85° C, bæktemperaturer: 1: 33°, 2: 41°, 3: 50°
Ventilation	2	Luftindtag via 2 cm luftspalte under dør (fra sluse) + gulvafløbsrist (fra det frie), luftafgang med Ø 100 ventil til sluse, dog lidt lav lufthastighed! Volumen ca. 27 m ³
Mulighed for saunagus	3	Spand og øse fremsat til formålet. Gusvand hentes ved kajanten (hanen lukkes sikkert i frostvejr!)
Vægge	4	Normale gran paneler + vinduer modsat bænke og et i gavl. Udsigt til græs og bådehavn.
Øvrige forhold: (Adskilt/unisex, tekstil/fri, afkølingsmuligheder og lign.)		Omklædningsrum/afslapningsrum sammenbygget med sauna, ingen bade/toilet faciliteter, men vandhane ved kajen til gusvand m.m. og slange til dusch. 30 m. til lang trappe ned i bådehavnen. Unisex, dresskode efter aftale og tidspunkt på dagen.
Samlet pointtal:	24	Testet 5-10-2013 MBJ

Kommentarer til pointsystemet: 0 = Ikke eksisterende, 1 = Dårligt, grænsende til det ubrugelige, 3 = Normalt som i de fleste saunaer (i Finland!), 5 = Ovenud tilfredsstillende/superlækkert/langt over hvad man kan forvente. 2 = under middel, 4 = over middel.



