

Evalueringsskema for saunaer:	Sted: Klosterbakkens Svømmehals fællessauna på balkonen.	Adresse/hjemmeside: Klosterbakken 5, 5000 Odense C http://www.odense.dk/web/idraetsparken/svoemmehaller/klosterbakken
Testpunkter:	Point 0-5	Eventuelle bemærkninger
Dør: Åbner udad? Ikke låsbar? Håndtag?	4	Glasdør, røgfarvet med træhåndtag.
Bænke	4	Mahogni i 3 etager, temperaturer: 1. 52°, 2. 58° og 3. 66°
Ovn	3	Tylø std. 16 kW med centralt stenkammer, lidt for få sten i kammeret!
Temperatur	3	80-84° under testen
Ventilation	3	Luftskifte ca. 1 x pr. time, regulerbar loftsventil på maks. 144 cm ² , luftindtag: 1 cm spalte under dør og glasvægge i alt 270 cm ² .
Mulighed for saunagus	1	Kun med gusmester ved wellnessaftener, bør indføres som daglig foreteelse eller som "selvgus" (ovnen kan tåle det, især hvis der kommer tilstrækkeligt med sten på).
Vægge	4	Mahognilister på de 3 sider, forsiden af røgfarvet glas med udsigt ud over svømmehallen og kig til ud til omgivelserne. Loftshøjde 2,25 m.
Øvrige forhold: (Adskilt/unisex, tekstil/fri og lign.)		Unisex tekstil øverst på balkonen med god udsigt også ud til svømmehallens omgivelser. Koldt vandsbruser, lunken vandsbruser og drikkehane anbragt lige uden for. Spabad på samme balkon.
Samlet pointtal:	22	Middel = 21 Testet af: MBJ, LPO og HB

Kommentarer til pointsystemet:

0 = Ikke eksisterende, 1 = Dårligt, grænsende til det ubrugelige, 2 = under middel, 3 = Normalt som i de fleste saunaer (i Finland!), 4 = over middel, 5 = Ovenud tilfredsstillende/superlækkert/langt over hvad man kan forvente.

