

Evalueringsskema for saunaer:	Sted: Dronning Dorotheas Badstue	Adresse: Slotssøbadet, Hospitalsgade 16, 6000 Kolding
Testpunkter:	Point 0-5	Eventuelle bemærkninger
Dør: Åbner udad? Ikke låsbar? Håndtag?	3	Trædør m. glasrude ellers i. a. b.
Bænke	4	Solide valnøddeplanker, temperaturer på bænkerne: 1. 48 gr. 2. 53 gr. 3. 56 gr.
Ovn	4	Kurvetyper med rigtig mange sten i. KW: ?
Temperatur	2	5-10 gr. for lav! Var ved starten 73 gr. og ved slutningen 68 gr.?? Kunne ikke lave gus! Hjemmesiden lover 85 gr. og personalet lovede 80 gr.??
Ventilation	2	Knap målbar lufthastighed, hvilket dels skyldes den "døde" ovn, dels for lille luftspalte under døren, som tilsyneladende var eneste lufttilgang.
Mulighed for saunagus	3	Pøs og øse stod dog i nabosaunaen? (lysterapisauna 60 gr. behøver ej gus!)
Vægge	3	Listevægge, valnødde træ. OK Inddirekte (hyggelig) belysning
Øvrige forhold: (Adskilt/unisex, tekstil/fri, afkølingsmuligheder og lign.)		Unisex, tekstil med koldvands dypekar (14 gr.) samt brusere. Ellers et meget fint kurbadsanlæg til en human pris. Meget servicevenligt personale og hyggeligt middelalderpræg. Kan varmt anbefales, især hvis temperaturen i saunaen hæves som anvist ovenfor! Yderligere beskrivelse se: http://www.koldingkur.dk/p1.asp
Samlet pointtal:	21 (kan blive 23, hvis temp. og vent. forbedres!)	Godkendt 22. januar 2009 MBJ

Kommentarer til pointsystemet: 0 = Ikke eksisterende, 1 = Dårligt, grænsende til det ubrugelige, 3 = Normalt som i de fleste saunaer (i Finland!), 5 = Ovenud tilfredsstillende/superlækkert/langt over hvad man kan forvente. 2 = under middel, 4 = over middel.