

Evaluerings skema for saunaer:	Sted: Kældersauna, Hotel Scandic Bygholm Park	Adresse: Schüttesvej 6, 8700 Horsens http://www.scandichotels.dk/Hotels/Danmark/Horsens/Scandic-Bygholm-Park/#.U32g2U2KBdg
Testpunkter:	Point 0-5	Eventuelle bemærkninger
Dør: Åbner udad? Ikke låsbar? Håndtag?	3	Alm. trædør
Bænke	4	3 etager med stor platform øverst, Asp.
Ovn	3	Tylö SD 20 med diabas sten
Temperatur	4	Kan indstilles af gæsterne på kontrolpanel udenfor
Ventilation	3	100 x 100 mm luftindtag under ovn, stilbar 150 x 100 på væg diagonalt overfor ovn. Luftsifte 2,3 x/time
Mulighed for saunagus	4	Spand og øse fremsat til selvbetjening
Vægge	3	I.a.b.
Øvrige forhold: (Adskilt/unisex, tekstil/fri, afkølingsmuligheder og lign.)		Unisex tekstil/tekstilfri efter gæsternes eget lune. Afkøling ved 2 brusere lige uden for saunaen. Mulighed for ekstra dusch i rum ved siden af. Koldt vands dyppekær ønskes! Ligger i kælderen ved motionsrummet.
Samlet pointtal:	24	Middel = 21 Testet af MBJ

Kommentarer til pointsystemet: 0 = Ikke eksisterende, 1 = Dårligt, grænsende til det ubrugelige, 3 = Normalt som i de fleste saunaer (i Finland!), 5 = Ovenud tilfredsstillende/superlækkert/langt over hvad man kan forvente. 2 = under middel, 4 = over middel.