

| Evaluerings skema for saunaer: | Sted: Sansesaunaen | Adresse: Skallerup Seaside Resort A/S, Nordre Klitvej 21, 9800 Hjørring http://www.skallerup.dk/ |
|--|-------------------------------|---|
| Testpunkter: | Point 0-5 | Eventuelle bemærkninger |
| Dør: Åbner udad? Ikke låsbar? Håndtag? | 4 | Glasdør |
| Bænke | 4 | 2 rækker med 3 etager i mahogni. Temperaturer: 1. 57°, 2. 62°, 3. 68°. |
| Ovn | 4 | 2 stk. Helo Saga Electro 24 kW med røde kvarts sten. Midt i rummet |
| Temperatur | 3 | Målt til 78°, (termostat stod på 90°!!) |
| Ventilation | 3 | 35 cm rør mellem ovnene med tvangsventilation, luftskifte 8,5 x pr. time, hvilket er langt over det nødvendige og måske årsag til, at ovnene ikke kan følge med? |
| Mulighed for saunagus | 4 | Spande og øser fremsat til selvgus + mestergus 2 x dagligt |
| Vægge | 4 | Listevægge med ryglæn i mahogni, Endevæg med panoramavinduer. |
| Øvrige forhold: (Adskilt/unisex, tekstil/fri, afkølingsmuligheder og lign.) | | Flisegulv var 52° varmt!! Flot sauna med panorama udsigt over Vesterhavet, Udv. Rullegardiner kan mørklægge saunaen, så lysshowet kommer til sin ret. Super musikanlæg. Koldtvandsbrusere og dyppekar lige uden for døren. Unisex, tekstil. |
| Samlet pointtal: | 26 | Middel = 21 Testet af: MBJ og SR |

Kommentarer til pointsystemet: 0 = Ikke eksisterende, 1 = Dårligt, grænsende til det ubrugelige, 3 = Normalt som i de fleste saunaer (i Finland!), 5 = Ovenud tilfredsstillende/superlækkert/langt over hvad man kan forvente. 2 = under middel, 4 = over middel.

